

110年6月26日

發言人：許書國 副處長

聯絡電話：08-886-1550

## 墾丁國家公園管理處新聞

聯絡人：陳信宏

聯絡電話：08-8861321 #242

發稿單位：保育研究課

■新聞稿 1 則 ■請立即發布

---

### 中油大林廠外海浮筒洩油恆春半島海域之油汙緊急應變

#### 成立前進指揮所，全力進行油汙清除

因應中油大林外海浮筒輸油管破裂後油汙擴及至墾丁國家公園園區西海岸萬里桐、山海、紅柴之海岸，墾丁國家公園管理處(以下簡稱墾管處)在6月26日早上接獲通報後隨即派員運送防汙物資，會同海巡署岸巡第六大隊及中油人員進行緊急海洋油汙清除工作，並派員以空拍機監測油汙擴散情形。

#### 要求中油公司更精進油汙清除工作，保護珊瑚礁生態

由於油汙隨著沿岸流飄送到墾丁海域近岸，散布範圍廣闊，且墾丁沿岸多為珊瑚礁，地形崎嶇，且適逢今天的風浪較強，增加海面及岸際除汙的困難度，為精進油汙清除工作，墾管處會同屏東縣政府環保局於下午14時30分在山海里民活動中心設立前進指揮所並召開會議，出席人員包括屏東縣政府海漁所、恆春鎮公所、海巡署、海保署、中油公司大林廠等代表。

會議中強烈要求中油公司應監控本園區海域外海油污及岸際油污，並確實同時進行海面及岸際礁岩除油工作及備妥防汙資材，在海面的除汙部分尤應積極加強，以雇用當地小型船筏進行海面油污清除工作，避免油污再次飄散至岸際；有關廢棄物應妥為規劃存放地點並即時清除、清理人力應做好勤前教育與安全說明、不同意使用散油劑，後續相關損失請各單位蒐集資料，以便提出求償。

期在各界公部門及民間單位與在地居民共同合力之下，能在最短時間內清除園區油污情形，以確保墾丁海域生態資源。



